

令和5年9月11日

市民文教委員会

スポーツ振興課

## 浜北温水プールについて

### 1 経過

- ・「令和5年度浜松市浜北温水プール天井腐食修繕工事設計業務委託」において、委託設計者から鉄骨構造部材の腐食により施設運営上危険な状況であるとの報告
- ・詳細調査を実施するため、7月1日から臨時休業中
- ・公共建築課において、今後の対策について検討

### 2 対応方針

#### (1) 全体調査について

◎今後の対応策を確定するため、本年度、施設全体の構造部材（柱、大梁、軒桁、柱脚等）の調査を実施（改修・改築など）

		内容
設計	期間	～令和6年3月
	費用	9,570千円（現計予算対応）

### 3 今後について

- ・R5年度中に調査結果をふまえ、総合的に判断し概ねの方向性を決定
- ・現指定管理者との営業補償について協議
- ・区協議会への説明