



位置図




事故発生状況概要 (2017～2019合計)


①事故類型別(全体件数 N=13)



②法令違反(第一当事者)



事故発生状況図 (2017～2019)




凡 例
 2017年事故
 2018年事故
 2019年事故
 着目事故①

記号 記号の意味
 当事者記号 (※印は進行方向を示す)
 自動車(前通)
 自動車(後通)
 二輪車(含原付)
 自転車
 歩行者
 自動車、電車等
 駐停車車両
 歩行者、自転車等
 (危険を及ぼすものの
 停車を要しない)

事故類型	記号	事故類型	記号
対面通行中	01	すれ違い時	30
背面通行中	02	左折時	31
横断歩道横断中	03	右折時	32
横断歩道付近横断中	04	その他	33
横断歩道付近横断中	05	その他	34
その他横断中	06	電柱	41
路上遊戯中	07	標識	42
路上作業中	08	分離帯・安全島	43
路上停止中	09	防護柵等	44
その他	10	家屋・碑	45
		橋梁・橋脚	46
		その他	47
正面衝突	21	追越・追抜時	22
追突	23	その他	24
出会い頭	25	追越・追抜時	26
追越追抜時	27	後退時	28
後退時	29	進路変更時	29
転倒	51	その他	52
列車	61		

写真①



写真②

