



## 位置図




## 事故発生状況概要 (2017~2019合計)

### ①事故類型別(全体件数 N=9)




|           |           |
|-----------|-----------|
| ■ 通行中     | ■ 横断歩道横断中 |
| □ その他横断中  | ■ 路上作業中等  |
| □ その他対車両  | ■ 正面衝突    |
| ■ 追突      | ■ 出会い頭    |
| ■ 追越追抜時   | ■ すれ違い時   |
| ■ 左折時     | ■ 右折時     |
| ■ その他車両相互 | ■ 工作物衝突   |
| ■ 駐車車両衝突  | ■ 路外逸脱    |
| ■ 転倒      | ■ その他車両単独 |

### ②法令違反(第一当事者)



|               |
|---------------|
| ■ 信号無視        |
| ■ 左折違反        |
| ■ 優先通行妨害等     |
| ■ 横断自転車妨害等    |
| ■ 指定場所一時不停止等  |
| ■ ブレーキ操作不適    |
| ■ 前方不注意 内在的   |
| ■ 前方不注意 外在的   |
| ■ 動静不注視       |
| ■ 安全不確認 前方、左右 |
| ■ その他の違反      |

## 事故発生状況図 (2017~2019)



## 写真①



## 写真②

