第3章 事後調査結果

3.1 工事計画確認調査

(1) 調査項目

工事計画、環境保全措置の実施状況等

(2) 調査時期

調査時期は、令和3年4月~令和6年3月の工事実施期間中とした。

(3) 調査方法

調査方法は、工事計画等の把握、集計等による方法とした。

(4) 調査結果


① 工事工程

造成工事及び建設・プラント工事の工事工程は表 3-1 に示すとおりである。

年度 令和3年度 項目 月 10 11 12 2 3 4 5 6 1 準備工. 管理用道路工事 調整池堰堤工事 造成工事 成 法面工事 工 事 補強土壁工事 重力式擁壁工事 排水構造物工事 防護柵工事 建 仮設工事 設 ・プ 工事棟工事 ラントエ 付属棟工事 事 | 外構工事

表 3-1 (1) 工事工程

表 3-1(2) 工事工程



② 環境保全措置の実施状況

環境保全措置の実施状況は、表 3-2 に示すとおりである。

環境保全措置として、アズマヒキガエルの仮設産卵池の設置、両生類の産卵環境の創出、森林環境の整備、造成法面の緑化等を実施した。

表 3-2 環境保全措置の実施状況

実施項目	実施状況	実施項目	実施状況
アズマヒキ ガエルの仮 設産卵池の 設置		両生類の 産卵環境の 創出	
森林環境の整備		造成法面の緑化	